


Adaptér Hub 7v1 MOKiN USB C Mac Dongle

Návod na obsluhu



Popis produktu


Ide o multifunkčný rozbočovač USB-C, ktorý dokáže rozšíriť port USB-C na notebooku. Rozšíriť sa dajú ďalšie porty vrátane HDMI, USB-A a čítačky kariet SD&TF, ako aj samica konektora PD USB-C na nabíjanie.

Pozor

Zdrojové zariadenia USB-C (telefón/notebook/tablet) musia podporovať video výstup.

Zdrojové zariadenia USB-C (telefón/notebook/tablet) musia podporovať OTG.

Ak možnosti napájania zdrojových zariadení USB-C (telefón/notebook/tablet) nie sú dostatočné na používanie výrobku, pripojte ich k portu USB-C Power Delivery, aby ste ich mohli napájať v prípade nestabilných pripojení.



1. HDMI
2. USB-A 3.0
3. PD3.0
4. SD a Micro SD

Vlastnosti produktu

1. HDMI

4Kx2K 30HZ (3840x2160), kompatibilné s 1080P, 1080I, 720P

2. 3xUSB3.0:

Prenosová rýchlosť 5 Gb/s, kompatibilita s USB 2.0/1.x; napájanie do max. 4,5 W.

3. Nabíjací port USB-C

PD3.0; Podporuje vstupný výkon 100 W; Výstupný výkon (nabíjanie) je z bezpečnostných dôvodov obmedzený na 87 W


4. SD a Micro SD

Karty SD a Micro SD môžu pracovať súčasne, rýchlosť čítania a zápisu závisí od kvality karty.

V súlade so špecifikáciou rozhrania USB-C

Zabudovaný konverzný obvod, plug and play

Odkaz



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Prečo nie je k dispozícii video výstup?

- Uistite sa, že port USB-C vášho zariadenia (notebooku/tabletu) podporuje video výstup.
- Skontrolujte, či sú káble medzi monitormi a MacBookom dobre pripojené.
- Použite štandardný kábel HDMI (vyšší ako 2.0).
- Port HDMI vyžaduje priame pripojenie HDMI k HDMI.

Prečo nie je k dispozícii zvukový výstup HDMI?

- Skontrolujte, či monitor podporuje funkciu zvukového výstupu.
- Nastavte externý monitor ako predvolené výstupné zvukové zariadenie.

Keď je pripojený výkonný HDD/SSD, obrazovka displeja sa stane nefunkčnou.

- Pripojte nabíjačku/adaptér notebooku k nabíjaciemu portu USB-C PD výrobku.

Komentáre

1. KOMPATIBILITA

2020/2019/2018/2017/2016 MacBook Pro

2020/2018 MacBook Air a 2020/2018 Mac Mini

Nepodporuje modely MacBook s jedným portom USB-C

2. Na dosiahnutie stabilného výkonu odporúčame pripojiť nabíjačku/adaptér notebooku k nabíjaciemu portu USB-C PD výrobku.



HDMI®

Made in China

MULTIMEDIÁLNE ROZHRAVIE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nebalosti.